

ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>

ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>


ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>

ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>

ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>

ภาพถ่ายแสดงงานเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง BEZEN
โครงการ อาคารสำนักงาน NGI.

รูปภาพ	รายละเอียด
 A photograph showing a staircase under renovation. The walls are made of red bricks, and there is a concrete floor. Scaffolding and wooden planks are visible, indicating ongoing construction work.	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานปูกระเบื้อง BEZEN</p>