

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
 A photograph showing the installation of aluminum composite panels on the exterior of a building. The panels are dark grey and are being fitted onto a concrete structure. Scaffolding is visible on the right side of the image.	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>
 Another photograph showing the installation of aluminum composite panels on the exterior of a building. The panels are dark grey and are being fitted onto a concrete structure. Scaffolding is visible on the left side of the image.	<p>➤ ภาพถ่ายงานหุ้มรางระบายน้ำฝน ALUMINUM COMPOSITE ชั้น 3</p>