

ภาพถ่ายแสดงงานเพิ่มฝ้าสมาร์ทบอร์ด
โครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น NGI

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานเพิ่มฝ้าสมาร์ทบอร์ด ภายนอก ชั้น 1 - 3</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานเพิ่มฝ้าสมาร์ทบอร์ด ภายนอก ชั้น 1 - 3</p>

ภาพถ่ายแสดงงานเพิ่มฝ้าสมาร์ทบอร์ด
โครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น NGI

รูปภาพ	รายละเอียด
 A photograph showing the exterior of a building under construction. The structure features prominent brick pillars and a large skylight in the ceiling. The ground level is still under development, with some construction materials and equipment visible.	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานเพิ่มฝ้าสมาร์ทบอร์ด ภายนอก ชั้น 1 - 3</p>