





ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่งเครื่องปรับอากาศ งามดที่ 4
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
 <p>A photograph showing two large Samsung air conditioner units stacked on a wooden pallet on the back of a truck. A worker in a green shirt is crouching next to the units. In the background, there is a utility pole with power lines. A red date stamp '13/03/18' is visible in the bottom left corner of the image.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่ง Condensing ของ ชั้น 10, 11
 <p>A photograph showing a Samsung air conditioner unit being lifted by a crane. The unit is on a wooden pallet. A worker in a blue shirt is visible in the background. The unit has 'SAMSUNG AIR CONDITIONER' and 'Aire Acondicionado Condicionador de Aire Climatiseur' printed on it. A red date stamp '13/03/18' is visible in the bottom left corner of the image.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่ง Condensing ของ ชั้น 10, 11

ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่งเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 4
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่ง Condensing ของ ชั้น 10, 11
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่ง Condensing ของ ชั้น 10, 11

ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่งเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 4
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Fan Coil Unit ชั้น 10, 11
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Fan Coil Unit ชั้น 10, 11

ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่งเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 4
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Fan Coil Unit ชั้น 10, 11
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Fan Coil Unit ชั้น 10, 11

ภาพถ่ายสำหรับการจัดส่งเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 4
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Fan Coil Unit ชั้น 10, 11