

ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง กล่อง RCU & CB BOX บริเวณ ชั้น 7, 8, 9
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง กล่อง RCU & CB BOX บริเวณ ชั้น 7, 8, 9


ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง กล่อง RCU & CB BOX บริเวณ ชั้น 7, 8, 9
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งโคมไฟในห้องพัก บริเวณ ชั้น 7, 8, 9

ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งโคมไฟในห้องพัก บริเวณ ชั้น 7, 8, 9
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งโคมไฟในห้องพัก บริเวณ ชั้น 7, 8, 9
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง SMOKE DETECTOR บริเวณ ชั้น 7, 8, 9



ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง SMOKE DETECTOR บริเวณ ชั้น 7, 8, 9
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง SMOKE DETECTOR บริเวณ ชั้น 7, 8, 9




ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง สวิตช์ไฟ และเต้ารับ ต่างๆ บริเวณ ชั้น 7, 8, 9</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง สวิตช์ไฟ และเต้ารับ ต่างๆ บริเวณ ชั้น 7, 8, 9</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง สวิตช์ไฟ และเต้ารับ ต่างๆ บริเวณ ชั้น 7, 8, 9</p>



ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อไฟ&ร้อยสาย บริเวณ ชั้น 6
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อไฟ&ร้อยสาย บริเวณ ชั้น 6



ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อไฟ&ร้อยสาย บริเวณ ชั้น 6
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6

ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6</p>

ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งวดที่ 12
อาคารเก่า 16 ชั้น

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณ ชั้น 6</p>