

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานรื้อถอนท่อไฟเดิม บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานรื้อถอนท่อไฟเดิม บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานร้อยถอนท่อไฟเดิม บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ Conduit ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ Conduit ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ Conduit ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ Conduit ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ Conduit ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)





- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานทดสอบระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานทดสอบระบบไฟฟ้าบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)

	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</p>

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อ CW,HWS,S,W,V ภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

## ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งวาล์วเข้าเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งวาล์วเข้าเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์

### ภาพแสดงความก้าวหน้างาน (อาคารสยามวิงค์)

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อเข้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อเข้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องตัวอย่าง ชั้น 7 อาคารสยามวิงค์</li></ul>