




# Project Status Report

โครงการ Renovation / Relocation  
พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation  
วันที่ 17 มิถุนายน 2565



# งานสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายวิศวกรรม	Period	3 - 16 JUNE 22	

Protection ผนัง  
เตรียมติดตั้งเคอร์ฟว



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายวิศวกรรม	Period	3 - 16 JUNE 22	

ดำเนินการติดตั้งเคอร์ฟว



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	3 - 16 JUNE 22	




ดำเนินการรื้อฝ้า - พังเบา



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	3 - 16 JUNE 22	




## งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า



# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	3 - 16 JUNE 22	

## งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า



# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	3 - 16 JUNE 22	

งานรื้อถอนผนัง กระดาษอลูมิเนียม



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรสื่อ	Period	3 - 16 JUNE 22	


## งานติดตั้งระบบไฟฟ้า





# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	เคลียร์ทำความสะอาด	Period	3 - 16 JUNE 22	

ทำความสะอาด ในแต่ละวัน

