

Project Status Report #16

โครงการ Renovation / Relocation
พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 14 ตุลาคม 2565



งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินการ รื้อถอนผนังอลูมิเนียม



งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินการรื้อถอนฝ้าเก่า



งานสถาปัตยกรรม


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินงาน รื้อถอนลิฟท์ และส่งคืน



งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินการรื้อถอน ระบบไฟฟ้า




งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	20%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า




งานอื่นๆ




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
งาน PROTECTION / ฝ้าหยักรักษาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ดำเนินการทำความสะอาดกระจก และโพรเทคพื้น



งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	เคลียร์ทำความสะอาด	Period	30 SEP – 13 OCT 22	

ทำความสะอาด ในแต่ละวัน



Issues/risks and concerns

