

## Project Status Report #23

โครงการ Renovation / Relocation

พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	70%	<div style="width: 70%; height: 15px; background-color: #8ebf42;"></div>
สถาปัตยกรรม / ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักแสดง	Period	20 JAN – 2 FEB 23	

## ดำเนินการฉาบเก็บเสาเดิม



# งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	70%	
สถาปัตยกรรม / ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักแสดง	Period	20 JAN – 2 FEB 23	



วัสดุเข้าหน่วยงาน



# งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	70%	<div style="width: 70%; height: 15px; background-color: #8ebf42;"></div>
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักแสดง		Period	20 JAN – 2 FEB 23	



งานร้อยสาย แสงสว่าง + ปลั๊กไฟ



# งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	70%	
	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักแสดง	Period	20 JAN – 2 FEB 23	

## งานร้อยสาย แสงสว่าง + ปลั๊กไฟ



# Issues/risks and concerns

พื้นที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักแสดง

1. ท่อน้ำเก่า

