

## Project Status Report #28

โครงการ Renovation / Relocation


พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 21 เมษายน 2566



# งานสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ห้องพิพิธ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

## งานติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้า



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ห้องพีพีธ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

## งานติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้า



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	70%	<div style="width: 70%; background-color: #92d050; height: 15px;"></div>
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

## งานทดสอบสาย CAT 6









# งานระบบไฟฟ้า


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	70%	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

งานทดสอบสาย CAT 6



# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	70%	
	ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

ทดสอบสายสัญญาณโทรศัพท์



# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
ห้องประชุม		Period	1 – 20 APR 23	




งานแก้ไข Defect  
(เก็บซิลิโคน + เช็ดกระจก)





# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ห้องพีพีอี , ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	


## คอมไฟมาส่งหน่วยงาน





# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ห้องพีพีอี , ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และบริหารนักแสดง	Period	1 – 20 APR 23	

## User ตรวจสอบงาน

