

Project Status Report #29


โครงการ Renovation / Relocation
พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566



งานระบบสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

รื้อเปลี่ยนแผ่นผนังเบา




งานระบบสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

รื้อเปลี่ยนแผ่นผนังเบา




งานระบบสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

งานฉาบ ชัด ทาสี ผังเบา



งานระบบสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

งานฉาบ ชัด ทาสี ผังเบา




งานระบบสถาปัตยกรรม




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

งานฉาบ ชัด ทาสี ผังเบา



งานระบบสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	




งานทาสี





งานระบบสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา	Period	12 – 25 MAY 23	

งานซ่อมรอยร้าวผนัง
ห้อง Pantry และทาสี



งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	20%	
ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย)	Period	12 – 25 MAY 23	

งานระบบไฟฟ้า



งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	%	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #8ebf42;"></div>
ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย)	Period	12 – 25 MAY 23	

งานทำความสะอาด

