

Project Status Report #31

โครงการ Renovation / Relocation

พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 23 มิถุนายน 2566




งานตกแต่งภายใน




| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 95% | <div style="width: 95%; height: 15px; background-color: #8ebf42;"></div> |
| ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคาร 1 ชั้น 1 | | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้ง LOGO & ตัวหนังสือ



งานตกแต่งภายใน




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 95 % |  |
| ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้ง LOGO & ตัวหนังสือ



งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100% |  |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้งโคม



งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100% |  |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้งเคม




งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100% |  |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้งตู้ RACK ,กล่อง CCTV






งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100% |  |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ภาพกล้อง CCTV




งานตกแต่งภายใน




| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 100 % |  |
| | ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดฟิล์มกันแดด



งานตกแต่งภายใน




| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 100 % |  |
| | ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดฟิล์มกันแดด




งานตกแต่งภายใน




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % |  |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ติดตั้งม่าน



งานตกแต่งภายใน




| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % |  |
| ห้องพิพิธภัณฑ์โทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

งานตกแต่งภายใน



งานตกแต่งภายใน



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 90 % |  |
| | ห้องพีพีทโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

งานตกแต่งภายใน





งานตกแต่งภายใน



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------|--|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 90 % | |
| ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

งานตกแต่งภายใน



งานทดสอบระบบ


| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | | Progress | 100% | |
| | ห้องพีพีอีโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1 | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

ทดสอบเคม ชั่ววาง (ACRYLIC)




งานสถาปัตยกรรม



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % |  |
| ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย) | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |




เปลี่ยนโครงฝ้า - แผ่นฝ้า



งานสถาปัตยกรรม



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % |  |
| ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย) | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

เปลี่ยนโครงฝ้า - แผ่นฝ้า




งานสถาปัตยกรรม



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % | |
| ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย) | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |



เปลี่ยนโครงฝ้า - แผ่นฝ้า



งานสถาปัตยกรรม

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | 100 % | |
| ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย) | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

เปลี่ยนโครงฝ้า - แผ่นฝ้า



งานอื่นๆ



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution | Progress | % | <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #8ebf42;"></div> |
| ห้องพีพีช , ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝั่งซ้าย) | Period | 8 - 22 JUNE 23 | |

งานทำความสะอาด

