

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 16 December 2019

	
Activity	Activity
เดินท่อ Lighting Corridor	เดินท่อ Lighting Corridor
Floor 13	Floor 9
Date : 16 December 2019	Date : 16 December 2019



	
Activity	Activity
เดินท่อ Lighting Corridor	เดินท่อ Lighting Corridor
Floor 10	Floor 11
Date : 16 December 2019	Date : 16 December 2019

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 16 December 2019

	
Activity	Activity
ทาสีท่อสปริงเกอร์	แก้ไขท่อสปริงเกอร์
Floor 13	Floor 13
Date : 16 December 2019	Date : 16 December 2019

	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานทดสอบรอยรั่วท่อ HW,CW,S,W,V	ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 8-14	Floor 13
Date : 16 December 2019	Date : 16 December 2019

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 16 December 2019

			
Activity		Activity	
แก๊งงานท่อน้ำยาปรับอากาศ		แก๊งงานท่อน้ำยาปรับอากาศ	
Floor 7		Floor 7	
Date :	16 December 2019	Date :	16 December 2019

			
Activity		Activity	
แก๊งไขท่อคัทกรี		แก๊งไขท่อคัทกรี	
Floor 13		Floor 13	
Date :	16 December 2019	Date :	16 December 2019