





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 17 January 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm	เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm
Floor 7,8	Floor 7,8
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563



	
Activity	Activity
เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm	เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm
Floor 7,8	Floor 7,8
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 17 January 2020

	
Activity	Activity
ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์	ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 7-14	Floor 7-14
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563

	
Activity	Activity
ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์	ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 7-14	Floor 7-14
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 17 January 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักน้ำ	ติดตั้งท่อดักน้ำ
Floor 9	Floor 9
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักน้ำ	ติดตั้งท่อดักน้ำ
Floor 9	Floor 9
Date : 17 January 2563	Date : 17 January 2563