

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.


**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 14 March 2020



<b>Activity</b>	
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	
Floor P3-17	
<b>Date :</b>	14 March 2563

<b>Activity</b>	
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	
Floor P3-17	
<b>Date :</b>	14 March 2563





<b>Activity</b>	
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	
Floor P3-17	
<b>Date :</b>	14 March 2563


<b>Activity</b>	
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	
Floor P3-17	
<b>Date :</b>	14 March 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 14 March 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบรอยรั่วท่อ SPK	ทดสอบรอยรั่วท่อ SPK
Floor 7	Floor 7
<b>Date :</b> 14 March 2563	<b>Date :</b> 14 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบรอยรั่วท่อ SPK	
Floor 7	
<b>Date :</b> 14 March 2563	<b>Date :</b>