

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 09 July 2020


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก	เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
<b>Date :</b> 9 July 2563	<b>Date :</b> 9 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก	เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
<b>Date :</b> 9 July 2563	<b>Date :</b> 9 July 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 09 July 2020



<b>Activity</b>	
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	
Floor 12	
<b>Date :</b>	9 July 2563



<b>Activity</b>	
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	
Floor 12	
<b>Date :</b>	9 July 2563



<b>Activity</b>	
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	
Floor 12	
<b>Date :</b>	9 July 2563



<b>Activity</b>	
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	
Floor 12	
<b>Date :</b>	9 July 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 09 July 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส้ว	ติดตั้งท่อดักส้ว
Floor 12	Floor 12
<b>Date :</b> 9 July 2563	<b>Date :</b> 9 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส้ว	ติดตั้งท่อดักส้ว
Floor 12	Floor 12
<b>Date :</b> 9 July 2563	<b>Date :</b> 9 July 2563