

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 04 August 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.5,6,7	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.5,6,7
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b> 4 August 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.5,6,7	
Floor 8	
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b>

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 04 August 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อน้ำทิ้งห้องตัวอย่าง 20	ทดสอบรอยรั่วท่อนเมนสปริงเกอร์
Floor 8	Floor P3-17
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b> 4 August 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อน้ำทิ้งห้องตัวอย่าง 20	ทดสอบรอยรั่วท่อนเมนสปริงเกอร์
Floor 8	Floor P3-17
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b> 4 August 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 04 August 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส์	ติดตั้งท่อดักส์
Floor 15	Floor 15
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b> 4 August 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส์	
Floor 15	
<b>Date :</b> 4 August 2563	<b>Date :</b>