

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 02 October 2020


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 2 October 2563	<b>Date :</b> 2 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 2 October 2563	<b>Date :</b> 2 October 2563

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 02 October 2020



<b>Activity</b>	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Shaft	
Floor 16	
<b>Date :</b>	2 October 2563

<b>Activity</b>	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Shaft	
Floor 16	
<b>Date :</b>	2 October 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.



**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 02 October 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 02 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 2 October 2563	<b>Date :</b> 2 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 2 October 2563	<b>Date :</b> 2 October 2563

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.



**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 02 October 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่อดักน้ำเข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อดักน้ำเข้าห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 October 2563



<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	