





### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 17 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อเมน S,W,V	เดินท่อเมน S,W,V
Floor P5	Floor P5
<b>Date :</b> 17 October 2563	<b>Date :</b> 17 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทาสีท่อสปริงเกอร์	ทาสีท่อสปริงเกอร์
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 17 October 2563	<b>Date :</b> 17 October 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 17 October 2020



**Activity**

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

**Date :** 17 October 2563

**Activity**

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

**Date :** 17 October 2563



**Activity**

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

**Date :** 17 October 2563

**Activity**

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 09

**Date :** 17 October 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 17 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor
Floor 09	Floor 08
<b>Date :</b> 17 October 2563	<b>Date :</b> 17 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 17 October 2563	<b>Date :</b> 17 October 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 17 October 2020

	
<p align="center"><b>Activity</b></p>	<p align="center"><b>Activity</b></p>
<p align="center">เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก</p>	<p align="center">เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก</p>
<p align="center">Floor 09</p>	<p align="center">Floor 10</p>
<p><b>Date :</b> 17 October 2563</p>	<p><b>Date :</b> 17 October 2563</p>

	
<p align="center"><b>Activity</b></p>	<p align="center"><b>Activity</b></p>
<p align="center">ทำความสะอาดพื้นที่</p>	<p align="center">ทำความสะอาดพื้นที่</p>
<p align="center">Floor 8-11</p>	<p align="center">Floor 8-11</p>
<p><b>Date :</b> 17 October 2563</p>	<p><b>Date :</b> 17 October 2563</p>

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 17 October 2020



<b>Activity</b>	
ทำความสะอาดพื้นที่	
Floor 8-11	
<b>Date :</b>	17 October 2563

<b>Activity</b>	
ทำความสะอาดพื้นที่	
Floor 8-11	
<b>Date :</b>	17 October 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	