


### *Photographic Progress Works*


**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 21 October 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่ออากาศ	
Floor 16	
<b>Date :</b>	21 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่ออากาศ	
Floor 16	
<b>Date :</b>	21 October 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่ออากาศ	
Floor 16	
<b>Date :</b>	21 October 2563

<b>Activity</b>	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6	
<b>Date :</b>	21 October 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 21 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 21 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

### Photographic Progress Works


**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 21 October 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	
Floor 08	
<b>Date :</b>	21 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	
Floor 08	
<b>Date :</b>	21 October 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
<b>Date :</b>	21 October 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
<b>Date :</b>	21 October 2563





### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 21 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 21 October 2020

 <p style="text-align: right; font-size: small;">21 ตุลาคม 2563</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">21 ตุลาคม 2563</p>
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

 <p style="text-align: right; font-size: small;">21 ตุลาคม 2563</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">21 ตุลาคม 2563</p>
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 21 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 21 October 2563	<b>Date :</b> 21 October 2563