



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 02 November 2020




<b>Activity</b>	
เดินท่อเหนือฝ้าบริเวณ Corridor	
Floor 8	
<b>Date :</b>	2 November 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 November 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 November 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
<b>Date :</b>	2 November 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.


**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 02 November 2020



<b>Activity</b>
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11
<b>Date :</b> 2 November 2563

<b>Activity</b>
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11
<b>Date :</b> 2 November 2563



<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 10
<b>Date :</b> 2 November 2563

<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 10
<b>Date :</b> 2 November 2563