

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 10 November 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor	แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor
Floor 09	Floor 09
Date : 10 November 2563	Date : 10 November 2563

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor	แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor
Floor 09	Floor 09
Date : 10 November 2563	Date : 10 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 10 November 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor	แก้ไขท่อลมดักสับริเวณ Corridor
Floor 09	Floor 09
Date : 10 November 2563	Date : 10 November 2563

Activity	Activity
Date :	Date :