

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 18 November 2020



Activity

เดินท่อลมดักส้วบริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 18 November 2563



Activity

เดินท่อลมดักส้วบริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 18 November 2563



Activity

เดินท่อลมดักส้วบริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 18 November 2563



Activity

เดินท่อลมดักส้วบริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 18 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 November 2020

			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor		แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	
Floor 10		Floor 10	
Date : 18 November 2563		Date : 18 November 2563	

			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor		แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	
Floor 10		Floor 10	
Date : 18 November 2563		Date : 18 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 November 2020

			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor		แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	
Floor 10		Floor 10	
Date : 18 November 2563		Date : 18 November 2563	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 18 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 09

Date : 18 November 2563




Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 09

Date : 18 November 2563




Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 09

Date : 18 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 09

Date : 18 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 18 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11



Date : 18 November 2563

Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 18 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 18 November 2563

Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 18 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 18 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 18 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 18 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 18 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 18 November 2563