





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 19 November 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้ง Mixing Valve บริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24	ติดตั้ง Mixing Valve บริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24
Floor 08	Floor 08
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

	
Activity	Activity
มาร์กดตำแหน่งสำหรับสปีงเกอร์	แก้ไขท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 10,09	Floor 8
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

PERIOD : 19 November 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 8	Floor 8
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 19 November 2020

	
Activity	Activity
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor
Floor 10-14	Floor 10-14
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

	
Activity	Activity
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor
Floor 10-14	Floor 10-14
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.


ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 19 November 2020



Activity	
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	19 November 2563

Activity	
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	19 November 2563



Activity	
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	19 November 2563

Activity	
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	19 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 19 November 2020

	
Activity	Activity
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor	ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor
Floor 10-14	Floor 10-14
Date : 19 November 2563	Date : 19 November 2563

	
Activity	Activity
ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก	
Floor 10-14	
Date : 19 November 2563	Date :