

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 21 November 2020



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 12

Date : 21 November 2563



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 12

Date : 21 November 2563



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 21 November 2563



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 21 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 21 November 2020



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 21 November 2563

Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 21 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 21 November 2020



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563




Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust

Floor 10,11

Date : 21 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 21 November 2020

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust		ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust	
Floor 10,11		Floor 10,11	
Date : 21 November 2563		Date : 21 November 2563	

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust		ตรวจสอบงานติดตั้งและระดับท่อ Exhaust	
Floor 10,11		Floor 10,11	
Date : 21 November 2563		Date : 21 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 21 November 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 21 November 2563		Date : 21 November 2563	

			
Activity		Activity	
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 21 November 2563		Date : 21 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 21 November 2020



Activity

ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20
Floor 8


Date : 21 November 2563



Activity

ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20
Floor 8

Date : 21 November 2563



Activity

ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20
Floor 8

Date : 21 November 2563



Activity

ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องตัวอย่าง No.20
Floor 8

Date : 21 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 21 November 2020




Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 14

Date : 21 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 14

Date : 21 November 2563




Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 14

Date : 21 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 14

Date : 21 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 21 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 13

Date : 21 November 2563

Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 13

Date : 21 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 13

Date : 21 November 2563

Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 13

Date : 21 November 2563