

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 25 November 2020



Activity

เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก

Floor 07


Date : 25 November 2563

Activity

เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก

Floor 07

Date : 25 November 2563



Activity

เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก

Floor 07

Date : 25 November 2563

Activity

เดินท่อดักส์เข้าห้องพัก

Floor 07

Date : 25 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 25 November 2020




Activity		Activity	
เดินทอดคัสเข้าห้องพัก		เดินทอดคัสเข้าห้องพัก	
Floor 07		Floor 07	
Date :	25 November 2563	Date :	25 November 2563

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 25 November 2020



Activity	
ตรวจสอบระยะท่อสปีงเกอร์บริเวณ Corridor	
Floor 10	
Date :	
25 November 2563	



Activity	
ตรวจสอบระยะท่อสปีงเกอร์บริเวณ Corridor	
Floor 10	
Date :	
25 November 2563	



Activity	
ตรวจสอบระยะท่อสปีงเกอร์บริเวณ Corridor	
Floor 10	
Date :	
25 November 2563	



Activity	
ตรวจสอบระยะท่อสปีงเกอร์บริเวณ Corridor	
Floor 09	
Date :	
25 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

PERIOD : 25 November 2020

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบระยะท่อสปริงเกอร์บริเวณ Corridor			
Floor 09			
Date :	25 November 2563	Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 25 November 2020



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 25 November 2020



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 25 November 2563



Activity

น๊อกท่อสื่อสารเข้าราง Wire Way

Floor 08

Date : 25 November 2563

Activity

น๊อกท่อสื่อสารเข้าราง Wire Way

Floor 08

Date : 25 November 2563