

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 27 November 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser	เดินท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser
Floor 12-16	Floor 12-16
Date : 27 November 2563	Date : 27 November 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser	เดินท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser
Floor 12-16	Floor 12-16
Date : 27 November 2563	Date : 27 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 27 November 2020



Activity

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรสำหรับ Main PAU-01,02
Floor 08

Activity

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรสำหรับ Main PAU-01,02
Floor 08

Date : 27 November 2563

Date : 27 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Lighting For Guest Room
Floor 08

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Lighting For Guest Room
Floor 08

Date : 27 November 2563

Date : 27 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 27 November 2020



Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08
Date : 27 November 2563

Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08
Date : 27 November 2563



Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08
Date : 27 November 2563

Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08
Date : 27 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 27 November 2020

	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency	ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08	Floor 08
Date : 27 November 2563	Date : 27 November 2563

	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency	ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบ Emergency Power Receptacle & Emergency
Floor 08	Floor 08
Date : 27 November 2563	Date : 27 November 2563