

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 28 November 2020

			
Activity		Activity	
หุ้มฉนวนท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser		หุ้มฉนวนท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser	
Floor 12-16		Floor 12-16	
Date : 28 November 2563		Date : 28 November 2563	

			
Activity		Activity	
หุ้มฉนวนท่อเมนน้ำร้อนบริเวณ Riser			
Floor 12-16			
Date : 28 November 2563		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 28 November 2020



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 28 November 2020



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563



Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Activity

เดินท่อเมนบริเวณ Corridor

Floor 09-12

Date : 28 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 28 November 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อเมนบริเวณ Corridor			
Floor 09-12			
Date :	28 November 2563	Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	