

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.



ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 30 November 2020



Activity	
แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศ	
Floor 12	
Date :	30 November 2563

Activity	
แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศ	
Floor 12	
Date :	30 November 2563



Activity	
เดินท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก	
Floor 12	
Date :	30 November 2563

Activity	
งานทดสอบ Balance ลม Fresh Air	
Floor 08	
Date :	30 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 30 November 2020



Activity

Activity

งานทดสอบ Balance ลม Fresh Air
Floor 08

งานทดสอบ Balance ลม Fresh Air
Floor 08

Date : 30 November 2563

Date : 30 November 2563



Activity

Activity

งานทดสอบ Balance ลม Fresh Air
Floor 08

งานทดสอบ Balance ลม Fresh Air
Floor 08



Date : 30 November 2563



Date : 30 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 30 November 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date : 30 November 2563	Date : 30 November 2563

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date : 30 November 2563	Date : 30 November 2563