

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 01 December 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor	เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor
Floor 9-12	Floor 9-12
<b>Date :</b> 1 December 2563	<b>Date :</b> 1 December 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor	เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor
Floor 9-12	Floor 9-12
<b>Date :</b> 1 December 2563	<b>Date :</b> 1 December 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 01 December 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor	
Floor 9-12	
<b>Date :</b> 1 December 2563	<b>Date :</b>



<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 01 December 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทำความสะอาดท่อ Riser บริเวณ Shaft	แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 12-16	Floor 15
<b>Date :</b> 1 December 2563	<b>Date :</b> 1 December 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 15	Floor 15
<b>Date :</b> 1 December 2563	<b>Date :</b> 1 December 2563