


Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 04 December 2020



Activity	
ทำความสะอาดท่อบริเวณ Shaft	
Floor 9,10	
Date :	
4 December 2563	

Activity	
ทำความสะอาดท่อบริเวณ Shaft	
Floor 9,10	
Date :	
4 December 2563	



Activity	
ตรวจสอบงานวัดระดับหัวสปิงเกอร์	
Floor 15	
Date :	
4 December 2563	

Activity	
ตรวจสอบงานวัดระดับหัวสปิงเกอร์	
Floor 15	
Date :	
4 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 04 December 2020



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งระดับท่อและระยะท่อสปริงเกอร์ทางเดิน
 Floor 8


Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งระดับท่อและระยะท่อสปริงเกอร์ทางเดิน
 Floor 8

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งระดับท่อและระยะท่อสปริงเกอร์ทางเดิน
 Floor 8

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งระดับท่อและระยะท่อสปริงเกอร์ทางเดิน
 Floor 8

Date : 4 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 04 December 2020



Activity

ตรวจสอบงาน WATER MAIN RISER TEST (DAC)

Floor 6-16

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงาน WATER MAIN RISER TEST (DAC)

Floor 6-16

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงาน WATER MAIN RISER TEST (DAC)

Floor 6-16

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงาน WATER MAIN RISER TEST (DAC)

Floor 6-16

Date : 4 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 04 December 2020



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งสายสัญญาณระบบปรับอากาศ

Floor 08

Date : 4 December 2563

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งสายสัญญาณระบบปรับอากาศ

Floor 08

Date : 4 December 2563



Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งสายสัญญาณระบบปรับอากาศ

Floor 08

Date : 4 December 2563

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งสายสัญญาณระบบปรับอากาศ

Floor 08

Date : 4 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 04 December 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor		เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor	
Floor 9-12		Floor 9-12	
Date : 4 December 2563		Date : 4 December 2563	

			
Activity		Activity	
เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor		เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor	
Floor 9-12		Floor 9-12	
Date : 4 December 2563		Date : 4 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 04 December 2020



Activity

เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor

Floor 9-12

Date : 4 December 2563

Activity

เดินท่อ+ร้อยสาย บริเวณ Corridor

Floor 9-12

Date : 4 December 2563



Activity

กรัดผนังฝังบล็อกร้านห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563

Activity

กรัดผนังฝังบล็อกร้านห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 04 December 2020




Activity

กรีดผนังฝังบล็อกรั้วหน้าห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563



Activity

กรีดผนังฝังบล็อกรั้วหน้าห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563




Activity

กรีดผนังฝังบล็อกรั้วหน้าห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563



Activity

กรีดผนังฝังบล็อกรั้วหน้าห้องพัก

Floor 11

Date : 4 December 2563