

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 09 December 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor	เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor
Floor 9-11	Floor 9-11
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor	เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor
Floor 9-11	Floor 9-11
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 09 December 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor	เดินท่อ+ ร้อยสาย บริเวณ Corridor
Floor 9-11	Floor 9-11
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อตัวอย่างบริเวณห้องพัก No.01	เดินท่อตัวอย่างบริเวณห้องพัก No.01
Floor 9-11	Floor 9-11
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 09 December 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อตัวอย่างบริเวณห้องพัก No.01	เดินท่อตัวอย่างบริเวณห้องพัก No.01
Floor 9-11	Floor 9-11
Date :	Date :
9 December 2563	9 December 2563



Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 09 December 2020

	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานทดสอบ Balance ลม (FAD) บริเวณห้องพัก	ตรวจสอบงานทดสอบ Balance ลม (FAD) บริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563

	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานทดสอบ Balance ลม (FAD) บริเวณห้องพัก	ตรวจสอบงานทดสอบ Balance ลม (FAD) บริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 9 December 2563	Date : 9 December 2563