

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 24 December 2020



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 24 December 2563



Activity

ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 24 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 24 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า		ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า	
Floor 7-14		Floor 7-14	
Date : 24 December 2563		Date : 24 December 2563	

			
Activity		Activity	
ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า			
Floor 7-14			
Date : 24 December 2563		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 24 December 2020



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 24 December 2020



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06


Date : 24 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 24 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 24 December 2020



Activity

ล้างท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 13-14

Date : 24 December 2563



Activity

ล้างท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 13-14

Date : 24 December 2563



Activity

ล้างท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 13-14

Date : 24 December 2563



Activity

ล้างท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 13-14

Date : 24 December 2563