

ภาพแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (งวดที่ 3)



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2




- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2




- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการ
สื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการ
สื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2




- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการ
สื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2




- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2




- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2



- ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารภายในห้องพัก ชั้น M2