

ภาพแสดงงานปรับปรุงระบบดับเพลิง ภายในห้องพัก



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)



- ภาพแสดงการติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ภายในห้องพัก Wing 00 (17 ห้อง)